

FILTRE DEĞİŞİMİ

Birinci filtre kademesi: Herding® Sinter-Lamel Filtre		OEB 1 1-5 mg/m³	OEB 2 0,1-1 mg/m³	OEB 3 10-100 µg/m³	OEB 4 1-10 µg/m³	OEB 5 < 1 µg/m³
Filtre değişimi	Üstü açık palette bulundurma	✓	✗	✗	✗	✗
	Plastik torba ambalajlı	✓	✓	✗	✗	✗
Herding FIRST RINSE	ıslak çıkartılarak plastik poşete alınması	✓	✓	✓	✓	✓
İkinci kademe: HEPA Filtre						
Filtre kartuşunun değişimi	Üstü açık palette bulundurma	✓	✗	✗	✗	✗
	Plastik torba ambalajlı	✓	✓	✗	✗	✗
Bag-In/Bag-Out sistemi	Cırcır bant ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✗
	Klipsle kapatma	✓	✓	✓	✓	✓

TOZ DEŞARJI

Aralıklı olarak		OEB 1 1-5 mg/m³	OEB 2 0,1-1 mg/m³	OEB 3 10-100 µg/m³	OEB 4 1-10 µg/m³	OEB 5 < 1 µg/m³
Kova	Üstü açık muhafaza	✓	✗	✗	✗	✗
	Kapak ile üstü kapalı	✓	✓	✗	✗	✗
Plastik torba	Cırcır bant ile kapatma	✓	✗	✗	✗	✗
Kapaklı karton kova	Kapak ile üstü kapalı	✓	✓	✗	✗	✗
Herding SAFE CHANGE Bag-In / Bag-Out	Cırcır bant ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✗
	Kapak ile üstü kapalı	✓	✓	✓	✓	✓
sürekli						
Big-Bag	bantlarla kapatılmış	✓	✗	✗	✗	✗
Bag-In / Bag-Out	Cırcır bant ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✗
	Klips ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✓
CLS*	Cırcır bant ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✗
	Klips ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✓
	Kaynak dikişi ile kapatma	✓	✓	✓	✓	✓

* opsiyonel olarak ilave kontaminasyon seviyeleri çalışılabilir

Opsiyonel: SMEPAC-Test

OEB information according to typical user definition